

Sasnavos aerodromo NOTAM'ai

Marijampolės aeroklubas

Tel.: +370 687 32143

Eil. Nr.	Isigaliojimo data	Tekstas
1/17	2017-05-09	KTT MK 070° - 250° dėl šlapio/minkšto grunto vakarinė dalis uždaryta. Naudojamos dalies ilgis 500 m. (sudėti ženklai).
2/17	2017-05-09	KTT MK 160° - 340° ilgis ribojamas. Naudojama dalis 630 m. Riedėjimo takas (RT) „A“ uždarytas dėl šlapio/minkšto grunto. RT „B“ uždarytas dėl žemės darbų.
3/17	2017-05-15	KTT MK 160° - 340° atidarytas visu ilgiu (700 m.).
4/17	2017-05-24	RT „A“ atidarytas. KTT MK 250° - 070° atidarytas visu ilgiu (800 m.).
5/17	2017-07-01	RT „B“ atidarytas.
6/17	2017-09-08	KTT MK 070° - 250° dėl šlapio/minkšto grunto vakarinė dalis uždaryta. Naudojamos dalies ilgis 500 m. (sudėti ženklai).
7/17	2017-10-07	Sasnavos aerodromo kilimo-tūpimo takų būklė drėgna ir minkšta. Iki atskiro nurodymo, OL rekomenduojama KTT nesinaudoti (nekilti ir netūpti).
1/18	2018-05-01	KTT būklė patenkinama. Apribojimais: 1. KTT MK 070° - 250° dėl šlapio/minkšto grunto vakarinė dalis uždaryta. Naudojamos dalies ilgis 500 m. 2. KTT MK 160°-340°dėl minkšto grunto šiaurinė dalis sutrumpinta. Naudojamo tako ilgis 630 m. 3. RT „A“ uždarytas dėl lyginimo darbų. Būtina vadovautis KTT ir RT ženklinimu.
2/18	2018-05-08	KTT MK 160°-340° naudojamas visu ilgiu (700 m.). RT „A“ atidarytas.
3/18	2018-05-11	KTT MK 070° - 250° visu ilgiu atidarytas (800 m.)
1/20	2020-02-10	Sasnavos aerodromo kilimo-tūpimo takų būklė drėgna ir minkšta. Iki atskiro nurodymo, OL rekomenduojama KTT nesinaudoti (nekilti ir netūpti).
2/20	2020-04-06	Sasnavos aerodromo KTT būklė gera. OL stovėjimo aikštelėje vykdomi žemės lyginimo darbai.
3/20	2020-07-01	Sasnavos aerodromo KTT MK 070° - 250° dėl esamų kliūčių rytinė dalis sutrumpinta. Tako ilgis 640 m.